

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM. SAN SEBASTIÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIÁN, CHIQIMULILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0186-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Techo de duralita en mal estado por el paso del tiempo, existe ya filtración exagerada en época de lluvia.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal las cuales están en mal estado por el paso del tiempo.



Foto 3: Ventanas en mal estado y deterioradas por el paso del tiempo.



Foto 4: Pintura de algunas paredes en mal estado





Foto 5: Servicios sanitarios en mal estado



Foto 6: Ventanas sin balcones, permiten que personas ajenas al establecimiento ingresen en horarios nocturnos a robar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Identificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
