



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | Santa Rosa | MUNICIPIO: | Chiquimulilla |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta "Eduardo Pineda Pivaral" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Santiago |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-08-0187-43 | FECHA: | 24/09/2024 |



Foto 1: *Cubierta en mal estado*



Foto 2: *Cubierta en mal estado*



Foto 3: *Cubierta en mal estado*



Foto 4: *Cubierta en mal estado*



Foto 5: *Cubierta y estructura en mal estado*



Foto 6: *Cubierta en mal estado*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

