

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0195-43	FECHA:	



Foto1: Puerta en mal estado



Foto 2: Faltan piezas de madera a la puerta




Foto 3: Marco de ventanas dañadas por el Salitre



Foto 4: Vidrios de las ventanas quebradas




Foto 5: Maya dañada por el Salitre



Foto 6: Muro perimetral en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 06-08-0195-43

