



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0206-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Cambio de Lámina



Foto 2: Cambio de Estructura Metalica



Foto 3: Techo deteriorado



Foto 4: Techo deteriorado



Foto 5: Cambio de estructura metalica



Foto 6: Sustitucion del piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, se debe filtrar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del CEE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

