



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pinzón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08 0208 -43	FECHA:	04-09-2024



Foto 1:
Muro Perimetral



Foto 2:
Puerta de los baños



Foto 3:
Pared y torta de los baños



Foto 4:
Techo y pared de cocina



Foto 5:
Cocina no tiene puerta



Foto 6:
Piso del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Yanira Avila Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

