



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Cristóbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0209-43	FECHA:	



Foto1: Lámina con daños ocasionados por el salitre



Foto 2: Lámina con agujeros



Foto 3: Estructura de soporte con daños provocados por la corrosión



Foto 4: Estructura de soporte de madera de coco en mal estado



Foto 5: La estructura de metal de las ventanas con daños considerables



Foto 6: El piso de concreto en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erivan Hamileth Perez Rodas

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

