

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Martín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0219-43	FECHA:	



Foto 1: ventana de la dirección en mal estado



Foto 2: segunda ventana en mal estado.



Foto 3: Columna en mal estado de muro perimetral



Foto 4: Columna y malla en mal estado de muro Perimetral



Foto 5: techo en mal estado, con parales de madera en mal estado.



Foto 6: Parales, techo en muy mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

teresa de Jesús Martínez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Martín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0219-43	FECHA:	



Foto 1: sustitución de pila, se sale el agua por sus gretaduras



Foto 2: Pila en mal estado -



Foto 3: Ventana en mal estado



Foto 4: Segunda ventana en mal estado tiene doblada su estructura.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

teresa de Jesús Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

