

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Ahumado, Chiquimulilla, Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0224-43	FECHA:	



Foto 1: Techo destruido por lluvias con fuertes vientos.



Foto 2: Estructura de metal en deterioro por óxido.



Foto 3: Piso de cemento rústico deteriorado.



Foto 4: Paredes y puertas del servicio sanitario en mal estado.



Foto 5: No se cuenta con chimenea y la falta de ello esta dañando la lámina de la cocina.



Foto 6: Pintura de muro perimetral deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Viviana Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

