

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MARGARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0225-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: Techo dañado por la corrosión.



Foto 2: Estructura de madera dañana por humedad.



Foto 3: Puertas dañadas por la corrosión.



Foto 4: Chapas en malas condiciones.



Foto 5: Instalación eléctrica en malas condiciones.



Foto 6: Piso del corredor deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público