

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis Gibraltar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0226-43	FECHA:	



Foto 1: Lámina en mal estado



Foto 2: costanera de madera podrida. Techo inestable.



Foto 3: maya perimetral colapsada.



Foto 4: piso liso deteriorado.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

