

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Faja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0231-43	FECHA:	23/9/2024



Foto 1: *Lamina en mal estado*



Foto 2: *tendales en mal estado*



Foto 3: *Techo de salón en mal estado*



Foto 4: *Techo en mal estado*



Foto 5: *lámina en mal estado.*



Foto 6: *vigas en mal estado*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

