

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Oliveros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0234-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	07/09/2023



Foto1: Vista exterior de módulo 1 de aulas, con intervención de remozamiento con suministro e instalación de canal y bajas de agua pluvial.



Foto 2: Vista interior de módulo 1 de aulas, con intervención de remozamiento con instalación de piso cerámico antideslizante.



Foto 3: Vista exterior de módulo 1 de aulas, con intervención de remozamiento con instalación de piso cerámico antideslizante.



Foto 4: Vista interior de módulo 1 de aulas, con intervención de remozamiento con instalación de piso cerámico antideslizante.



Foto 5: Vista módulo 2 de aulas, con intervención de remozamiento con mantenimiento a estructura de techo.




Foto 6: Vista exterior de módulo 2 de aulas, con intervención de remozamiento con suministro e instalación de canal y bajas de agua pluvial y pintura en muros.

Maria Antonia B.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Brenda Cissette López Aragón
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 3151
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Oliveros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0234-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	07/09/2023




Foto 7: Vista interior módulo 2 de aulas, con intervención de remozamiento con mantenimiento a puerta



Foto 8: Vista exterior cocina, con intervención de remozamiento con suministro de ventana, puerta y aplicación de pintura.



Foto 9: Vista interior en cocina, con intervención de remozamiento con suministro de pila.



Foto 10: Vista interior en cocina, con intervención de remozamiento con suministro de pintura en muros interior.



Foto 11: Vista de reunión para levantado de acta y firma de documentos por OPF, directora y consultora.



Foto 12: Vista de fachada en el establecimiento, presencia concurtera.

<p><i>Maria Antonia B.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Brenda Lisette López Aragón</i> INGENIERO CIVIL COLEGIADO No. 3151 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	--