

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación  
GUATEMALA  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chuquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0236-43	FECHA:	



Foto 1:  
*Lamina en mal estado*



Foto 2:  
*Lamina en mal estado*



Foto 3:  
*Cambio de lamina duralite a lamina traquetada*



Foto 4:  
*Sanitarios en mal estado*



Foto 5:  
*Tejido de concreto es mal estado*



Foto 6:  
*Malla de muro perimetral en mal estado*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yelitza Gálvez*  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo P. P. Caserío Las Brisas, Santa Rosa

