



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0239-43	FECHA:	



Foto 1:
Muro perimetral en mal estado



Foto 2:
Malla del muro perimetral deteriorada




Foto 3:
Techo de las aulas en mal estado



Foto 4:
Techos con agujeros y en mal estado



Foto 5:
Ventanas de vidrio quebradas



Foto 6:
Vidrios de ventanas de aulas quebrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

