

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimullá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Escobas, Chiquimullá, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0244-43	FECHA:	



Foto 1: Cocina en mal estado.



Foto 2: Puerta de cocina dañada por el óxido.



Foto 3: Ventanas quebradas y estructura en mal estado.



Foto 4: Torta de concreto destruida.



Foto 5: Techo de cocina deteriorado.



Foto 6: La escuela no cuenta con cuneta de salida de agua, lo cuál provoca inundaciones en los salones de clase en época de invierno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcial Dones Molina
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo P...

