


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	SANTA ROSA	MUNICIPIO	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA GINEBRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	06-08-1746-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/07/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Instalación de estructura de soporte y lamina		Foto 4: Instalación de piso ceramico	
			
Foto 5: Instalación de canal y bajada de agua		Foto 6: Levantado de muro de block	

Firma y sello del Presidente de la OPF







 **Enrique Rodríguez Peña**
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	SANTA ROSA	MUNICIPIO	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA GINEBRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	06-08-1746-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/07/2024
			
Foto 7: Instalación de puerta y mantenimiento de puerta		Foto 8: Torta de piso de concreto y piso ceramico en galera	
			
Foto 9: Levantado de muro con 4 hiladas de block y malla		Foto 10: Instalación de estructura de soporte, lamina y piso	
			
Foto 11: Colocación de sanitario		Foto 12: Instalación de puertas en baños	

Nora Eugenia Palencia B
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello, No. Colegiado 051 Evaluador de Obras
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694