

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JORGE VALENZUELA SÁNCHEZ, SAN MIGUEL AROCHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUMULILLA, SANTA ROSA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 08 1801 42	FECHA:	3/09/2024




Foto 1: EL TECHO DE LA COCINA DONDE SE PREPARA LA ALIMENTACION ESCOLAR, SE ENCUENTRA DAÑADO EN LA PARTE TRASERA DEBIDO A LA MALA CALIDAD DE LA LAMINA Y FUERTES VIENTOS.



Foto 2: EL TECHO DEL CORREDOR DE LA COCINA, SE ENCUENTRA DETERIORADO POR EL OXIDO DEBIDO A LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE TIENE DESDE SU COLOCACIÓN.



Foto 3: EL TECHO DE DICHO MÓDULO SE ENCUENTRA DETERIORADO, ESTO A CAUSA DE LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE TIENE DESDE SU COLOCACION.



Foto 4: LA LÁMINA DE LA PARTE FRONTAL DE ESTE MÓDULO, SE ENCUENTRA DOBLADA Y ROTA DEBIDO A LOS FUERTES VIENTOS.



Foto 5: EN ESTAS FOTOGRAFÍAS SE PUEDE OBSERVAR EL DAÑO QUE PRESENTA EL PISO, DEBIDO A LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE TIENE DESDE SU COLOCACION.



Foto 6: EN ESTA PARTE DEL CENTRO EDUCATIVO SE PRESENTAN DAÑOS COMO ESTE, EN DISTINTOS PUNTOS (CORREDOR, AULAS, DIRECCIÓN).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Gloria Pérez Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

