

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JORGE VALENZUELA SÁNCHEZ, SAN MIGUEL AROCHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUMULILLA, SANTA ROSA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 08 1801 42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: fotografía que muestra ya una parte colocada de lámina troquelada, la cual sustituyó la lámina antigua y en mal estado.



Foto 2: Muestra donde se está quitando la lámina antigua y en mal estado con la que contaban las instalaciones de la cocina del establecimiento.



Foto 3: Acá se muestra el inicio de los trabajos relacionados con la sustitución de la lámina antigua del Modulo No. 2 de la parte del establecimiento.




Foto 4: La fotografía muestra el avance del trabajo, en el cual casi se logra quitar toda la lámina, para dar paso a colocar la lámina troquelada.



Foto 5: En esta fotografía se muestra el inicio de la colocación del piso cerámico en el corredor del módulo de la parte alta del establecimiento.



Foto 6: En esta fotografía se muestra la colocación del piso cerámico casi terminada en uno de los salones del módulo de la parte alta del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenda Pérez Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

