

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JORGE VALENZUELA SÁNCHEZ, SAN MIGUEL AROCHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUMULILLA, SANTA ROSA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 08 1801 42	FECHA:	02/12/2024



Foto1: techo de la cocina, colocado en su totalidad.



Foto 2: Techo, corredor de la cocina.



Foto 3: Techo del aula, de arriba.



Foto 4: Techo del aula, parte frontal



Foto 5: colocacion de piso, terminado.



Foto 6: Piso finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glória Pérez Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

