








REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1821-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/07/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Instalación de estructura de soporte y lamina en cocina		Foto 4: Cambio de lámina en baños	
			
Foto 5: Se dio mantenimiento a puertas de baños		Foto 6: Lavamanos de concreto y azulejo	

Walesca Zamora
Firma y sello del Presidente de la GEP









Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1821-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/07/2024
 <p>Foto 7: Levantado de muro de block de sanitarios</p>		 <p>Foto 8: Instalación de sanitarios nuevos</p>	
 <p>Foto 9: Instalación de sanitrios y puerta nueva</p>		 <p>Foto 10: Cambio de sanitarios existentes</p>	
 <p>Foto 11: Colocación de sanitario</p>		 <p>Foto 12: Colocación de azulejo en cocina</p>	

Walesca Zamora
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694