

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM Caserío El Gudíela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Gudíela, Chiquimulilla, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-2036-42	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada en los tres módulos de aula.



Foto 2: Mantenimiento a estructura metálica a todas las aulas.



Foto 3: Se sustituyó estructura de soporte por estar en mal estado.



Foto 4: Sustitución de puerta de metal para poder ingresar al módulo de aula de preprimaria.



Foto 5: Se realizó mantenimiento a estructura metálica de los ventanales.



Foto 6: Sustitución de torta de piso por piso de granito en el módulo de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

