

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM Caserío El Gudíela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Gudíela, Chiquimulilla, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-2036-42	FECHA:	21/08/2024



Foto1: Sustitución de sanitario y sus accesorios.



Foto 2: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 3: Sustitución de pila para uso de la cocina.




Foto 4: Sustitución de piso de torta por piso de granito.




Foto 5: Sustitución de lámina troquelada en los módulos de las aulas.



Foto 6: Sustitución de depósito de agua de 750 lts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Rústico