

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COJONAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0029-45	FECHA:	



Foto 1: Pintura en mal estado



Foto 2: Pila en mal estado



Foto 3: Lamina en mal estado



Foto 4: Mingitorios en mal estado




Foto 5: Lamina en mal estado

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Realizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 5

