



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CACAUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0267-43	FECHA:	



Foto 1: *Lamina en mal estado*



Foto 2:



Foto 3: *Lamina en mal estado*



Foto 4: *Lamina en mal estado*




Foto 5:



Foto 6: *Banqueta en mal estado*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Francisca Yolanda BR*  
Firma y Sello del Presidente de la OEP



*du... P...to*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

