



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Madre Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0269-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: Muro Perimetral.



Foto 2: Mantenimiento de estufa rural. Ampliación de estufa.



Foto 3: Mantenimiento y barandas. Balcnes en ventanas.



Foto 4: Pintura de interior o exterior. Aulas del segundo nivel.





Foto 5: Sustitución a ventanas de PVC



Foto 6: Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
