



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-F  
Ve

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA                  | MUNICIPIO:                     | TAXISCO            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS PORTALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-09-0274-43               | FECHA:                         | 6/06/2024          |




Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <p><i>Guillermo. Medina. Ramirez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|--|





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa                  | MUNICIPIO:                     | Taxisco                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-09-0274-43               | FECHA:                         |                                     |



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PUERTA




Foto 2: REMOZAMIENTO DE PUERTA




Foto 3: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 4: REMOZAMIENTO DE PUERTA




Foto 5: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 6: REMOZAMIENTO DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Medina Ramiro

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa                  | MUNICIPIO:                     | Taxisco                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-09-0274-43               | FECHA:                         |                                     |



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE PORTON



Foto 2: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE PORTON




Foto 3: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE BALCONES



Foto 4: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE BALCONES



Foto 5: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE BALCONES



Foto 6: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Guillermo Medinilla Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa                  | MUNICIPIO:                     | Taxisco                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-09-0274-43               | FECHA:                         |                                     |




Foto 1: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS




Foto 2: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS




Foto 3: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS




Foto 4: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS




Foto 5: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 6: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <p><i>Guillermo Medina Ramirez</i><br/>Firma y sello del Presidente de la JEF</p> | <p><i>[Firma]</i><br/>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|

