



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0274-43	FECHA:	



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 2: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 3: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 4: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 5: REMOZAMIENTO DE PUERTA




Foto 6: REMOZAMIENTO DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guiselmo Ramirez
Firma y sello del Presidente de la JOPF



[Signature]
Firma y Sello Director



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0274-43	FECHA:	




Foto 1: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 2: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 3: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 4: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 5: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 6: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Gobernador <i>Medinilla Rivas</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la ORE</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0274-43	FECHA:	



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE PORTON



Foto 2: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE PORTON



Foto 3: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE BALCONES




Foto 4: REMOZAMIENTO DE POLLETON



Foto 5: REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tuillermo Medina Ramirez

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

