

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Rico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0279-43	FECHA:	



Foto 1: Parte interna de la bodega con láminas y costaneras destruidas



Foto 2: parte trasera de los módulos 10 y 11 con láminas destruidas



Foto 3: parte delantera y trasera de los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 y 15 con pintura descolorida.



Foto 4: balcones de los módulos 10 y 11 totalmente oxidados por el salitre




Foto 5: muro perimetral, parte de ingreso derecho parcialmente destruido



Foto 6: muro perimetral, parte trasera izquierda parcialmente destruida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

