

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GARITON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0280-43	FECHA:	06/06/2,024



Foto 1: LOSA DE PATIO



Foto 2: PISO



Foto 3: PISO



Foto 4: PUERTA DE METAL



Foto 5: RED DE DRENAJE




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el número de hojas.

Gladis Cristales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

