

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	F.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Avellana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0282-43	FECHA:	




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público 0282-43



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O. R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Avellana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0282-43	FECHA:	



Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y autorizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

