

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 09 - 0291 - 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Letrinas exterior




Foto 2: Letrinas interior



Foto 3: cocina



Foto 4: cocina



Foto 5: caminamiento



Foto 6: caminamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Yoselin Robi Alvarado Magaña

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 09 - 0291 - 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Estructura y techo de galera



Foto 8: fosa para baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el sistema de APMs.

Yoselin Rubi Alvarado Martínez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

