

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 09 - 0291 - 43	FECHA:	25/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Rubi Alvarado Martínez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 09 - 0291 - 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Estructura y techo de galera



Foto 8: porton



patio



patio



Bomba de agua



Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Xoselin Rubi Alvarado Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

