

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-1983-45	FECHA:	



Foto 1: Lamina del escenario destruida.



Foto 2: La mina del escenario con agujeros.




Foto 3: Estructura metálica del escenario destruida.



Foto 4: Estructura metálica del escenario destruida.



Foto 5: Ventanas sin vidrios.



Foto 6: Vidrios de ventanas destruidos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ingrid Dobres Bral Medrill</i> Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ALDEA EL JOBO, TAXISCO, SANTA ROSA</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN NUFED No. 535 06-09-1983-45 ALDEA EL JOBO, TAXISCO, SANTA ROSA</p>
--	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-1983-45	FECHA:	



Foto 1: Pintura del establecimiento en mal estado.



Foto 2: Barandales de segundo nivel establecimiento destruidos.



Foto 3: Barandales de gradas en mal estado.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ingrid Dolores Brod Medrillo</i> Firma y sello del Presidente de la OPR</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--