



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-1983-45	FECHA:	



Foto 1: Desmontaje y mantenimiento a ventanales.



Foto 2: Mantenimiento a ventanales.



Foto 3: Cambio de estructura metálica.



Foto 4: Cambio de laminas.



Foto 5: Instalación de vidrios en ventanales.



Foto 6: Instalación de vidrios en ventanales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Ingrid Dolores Brul Medina</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-1983-45	FECHA:	



Foto1: Barandales de metal.



Foto 2: Instalación de Barandales.



Foto 3: Pintura en salones.



Foto 4: Pintura en salones.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Dolores Bral Medina
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

