

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-1983-45	FECHA:	



Foto 1: Lamina y estructura metalica de galera que sirve como escenario.



Foto 2: Mantenimiento a ventanales y cambio de vidrios.



Foto 3: Mantenimiento a barandales.



Foto 4: Pintura en exteriores.



Foto 5: Cambio de Pilas en cocina.



Foto 6: Torta de cemento en patio del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dignid. Dolores Broa Medina*  
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

