

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Antonio, Tierra Blanca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0003-43	FECHA:	



Foto 1: Canales de agua deteriorados por las lluvias.



Foto 2: Banquetas en mal estado.



Foto 3: Muro Perimetral en mal estado.



Foto 4: Muro Perimetral en mal estado.



Foto 5: Plancha de metal deterioradas y en mal estado.



Foto 6: Chimenea en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Sonia Yaneth Morataya</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

