



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pedrero, Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0010-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Idalmadel Rosario Chavez Santos
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

