



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhvatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0017-45	FECHA:	04 de septiembre de 2024



Foto 1. Inodoros: Sustrucción de puerta a servicios sanitarios




Foto 2: Piso. Sustrucción de piso de granito por cerámico




Foto 3. Techo: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 4. Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5. Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jos Arnelia Llanos Castellanos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

