



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA MARIA IXHUATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0300-42	FECHA:	



Foto 1: Cabelado electrico en malas condiciones



Foto 2: Cabelado electrico en malas condiciones



Foto 3: sustitucion de pintura



Foto 4: sustitucion de tubos pvc



Foto 5: Sustitucion de depositos de agua y sustitucion de accesorios



Foto 6: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA MARIA IXHUATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0300-42	FECHA:	



Foto1: Pintura de muro exterior



Foto 2: impermeabilizacion de loza



Foto 3: Sustituvion de tuvo pc 3"



Foto 4: ventanas



Foto 5: Reparacion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

