



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0304-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Salón de clases con el techo de lámina en mal estado.



Foto 2: Techo de salón de clases destruido.



Foto 3: Piso de concreto en mal estado.



Foto 4: Portón de ingreso deteriorado.



Foto 5: Malla perimetral totalmente deteriorada.



Foto 6: Tasas de inodoro destruidas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nancy Banesa Enríquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

