



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0304-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: mejoramiento de estructura y techo de un salón de clases.




Foto 2: mejoramiento de estructura y techo de un salón de clases.



Foto 3: Instalación de puerta y balcones de metal en salón de clases.




Foto 4: sustitución de tasas de sanitarios.



Foto 5: sustitución de portón de ingreso y mejoramiento de circulado del perímetro.



Foto 6: sustitución de piso de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nansy Banesa Enriquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

