



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhutatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Platanar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0310-43	FECHA:	08/11/2024



Foto1: Se realizan los trabajos de sustitución de lámina por lamina troquelada.



Foto 2: Se realizan los trabajos de sustitución de lámina y estructura metálica en el techo de los baños, así como de las puertas y los inodoros



Foto 3: Se realizan los trabajos de instalación y sustitución de vidrios.



Foto 4: Se realizan los trabajos de sustitución de piso de torta de concreto.-



Foto 5: Se realizan los trabajos de pintura en muros interiores y exteriores así como las puertas que requieren mantenimiento.-




Foto 6: Se realizan los trabajos de sustitución y reparación de banquetas y cunetas perimetrales.-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marleni Santos Marroquin*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

