

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna El Zarzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0313-43	FECHA:	21/03/2024



Foto 1: . En esta foto aparece la columna de la esquina que conduce a la calle principal donde se puede observar que la columna esta quebrada sostenida de unos orcones de madera.



Foto 2: en esta fotografía se puede observar otra columna detenida en la pared del aula donde esta quebrada desde abajo.



Foto 3: aca en esta fotografía aparecen varias columnas detenidas en la pared del salon de clases donde es un peligro para los estudiantes.



Foto 4: en esta fotografía se muestra que desde la parte de abajo esta quebrado tanto columna como solera -



Foto 5: aca se ve como está rajado de donde está el sostén de la columna.



Foto 6: aca se observa que la columna está fuera de la base ya se ve en el aire.

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la ESCOLAR
ESCUELA SOCIAL RURAL MIXTA
ALDEA LAGUNA EL ZARZAL
JUNTA ESCOLAR
SANTA MARÍA IXHUATÁN
SANTA ROSA

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCION
06-10-0313-43