



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhualtán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna El Zarzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0313-43	FECHA:	31 de julio de 2024



Foto1: aquí muestra como el trabajo avanza, esta es la pared del lado izquierdo del terreno de la escuela donde esta en proceso de construcción



Foto 2: Pared del frente de la escuela donde esta en proceso de reparación.



Foto 3: pared lado derecho del predio de la escuela donde esta a mitad del proceso de reparación



Foto 4: Pared de lado izquierdo a la mitad de proceso.



Foto 5: Pared lado derecho a mitad de construcción.



Foto 6: Fundición lista para levantado de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Netvin Alexander Zuleta Lopez
Firma y sello del Presidente de la JEF



Regina Marcelina Ramirez
Firma y Sello Director Centro Educativo

