



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhulán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0317-43	FECHA:	



Foto 1: sustituir muro perimetral de malla a muro de block



Foto 2: arreglo del porton porque esta amarrado con alambre y cambiar de candado a chapa



Foto 3: cambio de pintura externa y interna del establecimiento



Foto 4: cambio de torta de cemento a piso ceramico dentro de las aulas



Foto 5: sustitucion de corredor



Foto 6: cambiar la estructura de madera a estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saira Lorena Arias Fajardo
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

