

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa ✓	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuanan ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achiotés ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0324-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/14/2023 ✓



Foto 7: Aula



Foto 8: Vista a módulos de aulas




Foto 9: Módulo de dirección y cocina



Foto 10: Dirección



Foto 11: Bodega



Foto 12: Ingreso a escuela

x José L. ...

L

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Santa Rosa ✓	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatan ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achiotos ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0324-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/14/2023 ✓



Foto1: Foto consultor



Foto 2: Vista de escuela lateral



Foto 3: Escuela, modulo de aulas



Foto 4: Bodega



Foto 5: Area de usos multiples/cancha




Foto 6: Ingreso escuela

José L. [Signature] Presidente de la OPF

Ligia Hernández
 EVALUADOR DE CAMPO
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa