

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Santa Rosa | MUNICIPIO: | Santa María Ixhuatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Francisco La Consulta, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-10-0330-43 | FECHA: | |



Foto1: *Reparación microperimetral en mal estado*



Foto 2: *Muro perimetral en mal estado*



Foto 3: *Muro perimetral en mal estado*



Foto 4: *Muro perimetral en mal estado*




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Aracely Avila Navarro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

