



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuitan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chato
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0443-43	FECHA:	22 de marzo de 2,024



Foto 1: Malla y muros destruidos por el tiempo y el agua



Foto 2: Malla y muros destruidos por las personas



Foto 3: Malla y muros destruidos por el tiempo y el agua



Foto 4: Malla y muros destruidos por las personas




Foto 5: Malla y muros destruidos por el tiempo y el agua



Foto 6: Malla y muros destruidos por las personas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

