

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhutatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Pineda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-1350-43	FECHA:	24 de septiembre de 2024




Foto1: Impermeabilización de losas



Foto 2: Impermeabilización de losas



Foto 3: Sustitución de chapas de puertas



Foto 4: Sustitución de lavamanos



Foto 5: Mantenimiento de porton de metal



Foto 6: Mantenimiento de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

