



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA CINCO PALOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0003-43	FECHA:	



Foto 1: Piso en mal estado



Foto 2: Piso en mal estado




Foto 3: Pintura en mal estado



Foto 4: Puerta en mal estado




Foto 5: Pintura en mal estado



Foto 6: Puerta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo

